

应用

应用于钛合金生产

生产方式

真空熔炼法

检测

100%磁选、100%目视检测

粒度

屑状或应客户要求

包装

密封铁桶（50/100kg）

化学技术指标 wt%

Ta	22.00 - 28.00
Fe	≤0.20
H	≤0.015
C	≤0.08
N	≤0.05
O	≤0.18
Ti	余量